

## Крейцмейсель отворів HSE 103




### Стандартні розміри штампів

Тип	Ø отвір [мм]	Під болт М
HSE 103 – 6,6	6,6	6
HSE 103 – 8,5	8,5	8
HSE 103 – 11	11	10
HSE 103 – 13	13	12
HSE 103 – 17	17	16
HSE 103 – 21	21	20

**УВАГА:** під замовлення можливе виробництво інших розмірів

### Інструменти



HSE 100

