

Крейцмейсель отверстий HSE 103




Стандартные размеры штампов

Тип	Ø отверстие [мм]	Под болт М
HSE 103 – 6,6	6,6	6
HSE 103 – 8,5	8,5	8
HSE 103 – 11	11	10
HSE 103 – 13	13	12
HSE 103 – 17	17	16
HSE 103 – 21	21	20

ВНИМАНИЕ: под заказ возможно производство других размеров

Инструменты



HSE 100